

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области, 620075, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел (343) 346-12-08

(наименование территориального органа МЧС России)

(gu@mchs96.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел. 342-62-52

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 163/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 360

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
МО "город Екатеринбург" по пожарному надзору от 03 февраля 2021 года № 163 ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 16.02.2021 по 25.02.2021 проведена проверка старшим инспектором отделения НД и
ПР (по Чкаловскому району) ОНД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области капитаном внутренней службы Трушниковым Владимиром
Анатольевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания МБДОУ детский сад № 360 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Патриса Лумумбы, 35а

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющим обязанности заведующего МБДОУ детский сад № 360 Синицыной
Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)

1.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6	01.02.2022	
2.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов не закреплены к полу.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 31	01.02.2022	
3.	В помещении тамбура (№ 18 согласно технического паспорта) применяется горючая отделка в виде реек, отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 25	01.02.2022	
4.	Высота эвакуационного выхода в помещении тамбура (№ 18 согласно технического паспорта) в свету составляет менее 1,9 м., не применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.18	01.02.2022	
5.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 (в)	01.02.2022	
6.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4	01.02.2022	
7.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 30	01.02.2022	
8.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития достигли предельного состояния срока службы.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	

		ст.4, 83, 91, 103; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7)		
9.	Отсутствует второй эвакуационный выход с групп № 1 и 4 на втором этаже (при одновременном пребывании в каждой из них более 10 человек).	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.1.3	01.02.2022	
10.	Класс пожарной опасности строительного материала – линолеума, применяемого для покрытий пола на путях эвакуации превышает значение более чем КМ 2.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 п. 6, табл. 3; 28	01.02.2022	
11.	Не сработала система автоматической пожарной сигнализации на 2-м этаже в группе № 1 (игровая комната) и 4 (игровая комната) с передачей сигнала на приёмно-контрольный прибор (протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 21П от 16.02.2021г)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 п. 4, 7	01.02.2022	
12.	Не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 2-м этаже в группе № 1 (игровая комната) и 4 (игровая комната) (протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 22П от 16.02.2021г) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 3.3;	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 п. 1, 7	01.02.2022	
13.	В спальнях помещениях на 1-м этаже в группе № 5 и 6 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука защищаемом помещении менее 70 дБА (протокол испытания ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 22П от 16.02.2021г).	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 4.3	01.02.2022	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому району)

ОНД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Трушников Владимир Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

«25» 02 2021г.



С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Исполнительный директор ООО "СБДЮЧ-360" Сидоров
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 02 2021г. ✓ [Signature]
(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России (499) 216-99-99 ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250909761868982735986085883867123389650980454271

Владелец Авраменко Виктория Станиславовна

Действителен с 03.08.2022 по 03.08.2023